

Ao realizar a análise do instrumento, a empresa autorizada deve verificar não somente se o instrumento é o mesmo do último ensaio, mas também se existem outros instrumentos de selagens anteriores que não foram realizados a baixa/retirada, como no exemplo abaixo:

PROTOCOLO	RENAM	PLACA	GRU Nº	MARCA/MODELO	Nº SÉRIE	SELOS PLÁSTICOS	SELOS ADESIVOS	DMX	POSTO	SITUAÇÃO	AÇÕES
				SIEMENS VDO AUTOMOTIVE LTDA/1318.06	832			22/08/2022 - 11h07		ativa	mais
			VDO1318		832			20/08/2020 - 11h09		inativa	mais
			VDO1318		832			10/08/2018 - 14h21		inativa	mais
			VDO1318		832			22/08/2016 - 11h28		inativa	mais
			VDO1318		8321			20/08/2014 - 15h10		inativa	mais
			VDO1318		8321			13/07/2012 - 15h18		inativa	mais

Caso a empresa identifique que existe histórico de selagem com outro instrumento deve realizar a baixa/retirada via central de atendimento:



Apenas nos casos de veículos cujo instrumento atual já foi selado anteriormente, deve-se preencher no campo Observação a seguinte justificativa: “Baixa/retirada para correção de histórico do veículo” e no lugar do anexo da nota fiscal incluir imagem da tela com histórico de selagem.

Informações da requisição		
Tipo SOLICITAÇÃO DE RETIRADA / BAIXA DO INSTRUMENTO		
Informações do comunicante		
CPF / CNPJ	Nome / Razão Social	UF
		RJ
Informações do instrumento		
Marca - seleccione -	Modelo - seleccione -	Nº de série
Informações do veículo		
Tipo de veículo Veículo nacional		
RENDAIM	Placa	
Informações da mensagem		
Mensagem		
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>		
<small>Obs: serão aceitos arquivos de imagem (.jpg, .jpeg ou .png) ou arquivos .pdf com tamanho máximo de 1MB.</small>		
<small>Cópia da nota fiscal do instrumento</small>		
<input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo escolhido		
<small>* Solicitação de retirada/baixa do instrumento</small>		

Dessa forma, o cadastro do veículo será corrigido e não haverá mais problemas quanto à emissão do certificado de verificação.